




Рис. 8. Фрагмент дифрактограммы никелевого покрытия после прогрева при 800 °С.
СЭМ-изображение поперечного шлифа покрытия (вставка)

Fig. 8. Fragment of the diffraction pattern of the nickel coating after annealing at 800 °C.
SEM image of the cross section of the coating (insert)