




a/a*б/б**в/в**г/д**д/е*

Рис. 2. Изменения полированной поверхности сплава $\text{PdH}_{0.1}$, вызванные инициацией прямого гидридного фазового превращения $\alpha \rightarrow \beta$ путем повышения давления при $T = 230^\circ\text{C} = \text{const}$.
Время от начала приповерхностных изменений: *a* – 0 с; *б* – 1 с; *в* – 4 с; *г* – 11 с; *д* – 25 с

Fig. 2. Changes in the polished surface of the $\text{PdH}_{0.1}$ alloy caused by the initiation of a direct $\alpha \rightarrow \beta$ hydride phase transformation by increasing pressure at $T = 230^\circ\text{C} = \text{const}$.
Time from the beginning of near-surface changes: *a* – 0 s; *b* – 1 s; *c* – 4 s; *d* – 11 s, *e* – 25 s