



*Рис. 1. Основные этапы процесса фотоориентации ЖК:*

*1 – нанесение фотоориентирующего слоя и сушка;*

*2 – экспонирование линейно-поляризованным светом;*

*3 – ориентация ЖК поверхностью фотоориентирующего слоя*

*Fig. 1. Process flow of liquid crystal's photoalignment: 1 – film coating and baking; 2 – linearly polarised light exposure; 3 – surface alignment of liquid crystal*