




a/a*б/б**в/в*

Рис. 3. Изменения полированной поверхности сплава $\text{PdH}_{0.12}$, инициированные повышением давления при $T = 250^\circ\text{C} = \text{const.}$.
 Время от начала приповерхностных изменений: *a* – 0 с; *б* – 1 с; *в* – 7 с

Fig. 3. Changes in the polished surface of the $\text{PdH}_{0.12}$ alloy initiated by an increase in pressure at $T = 250^\circ\text{C} = \text{const.}$.
 Time from the beginning of near-surface changes: *a* – 0 s; *b* – 1 s; *c* – 7 s