





a/a*б/б**в/с**г/д*

Рис. 4. Изменения полированной поверхности сплава $\text{PdH}_{0.17}$, инициированные повышением давления при $T = 270^\circ\text{C} = \text{const}$.
 Время от начала приповерхностных изменений: *a* – 0 с; *б* – 1 с; *в* – 2 с; *г* – 5 с

Fig. 4. Changes in the polished surface of the $\text{PdH}_{0.17}$ alloy initiated by an increase in pressure at $T = 270^\circ\text{C} = \text{const}$.

Time from the beginning of near-surface changes: *a* – 0 s; *b* – 1 s; *c* – 2 s; *d* – 5 s